

0001: informácií, dodatočných bezpečnostných opatrení v podobe prídavného ochranného obvodu, na ktorý treba pripojiť ochranný vodič stáleho napájania.

P002: Práčevalný výrobok. Ochrana proti modernému prídom.

P08: Pre priemyselné účely (napr. výroby haly, sklady atď.).

P09: Symbol znamená mimoriadne vzdialenosť, ktorú svetlido (jeho zdroje svetla) môže mať od osvetľovaných miest a objektov.

P10: Výrobok nespôlpracuje so zariadeniami srmavujúcimi osvetlenie.

P11: Innd prestatle používať výrobok, keď v vonkajší sklenená gála lampy prasknúť alebo rozbiť. Okamžite vymeniť prasknuté alebo poškodené liendlo alebo obrazovku, ochranné skielko.

P12: Výrobok spĺňa požiadavky Smernice Európskej únie (EÚ).

P13: Rozmedzie teploty okolia, ktorému môže byť výrobok vystavený.

P14: Výrobok spĺňa požiadavky predpisov platných vo Veľkej Británii (UK).

P15: Prehlásenie o zhode potvrdzujúce kvalitu výroby s prijatými štandardmi na území colnej únie.

P16: Pozor, riziko zášahu el. prídom.

P17: Výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných na Ukrajine.

0002: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

P01: Dbajte na čistotu a životné prostredie. Odporúčame triedenie obalového odpadu.

P18: Toto označenie poukazuje na nntnosť selektívneho zberu opotrebovanej elektrickej a elektronickej techniky. Takto označené výrobky sa nesmú, pod hrozbou pokuty, vyhazovať do obyčajných košov spolu s ostatným odpadom. Tieto výrobky môžu byť skldované životnému prostrediu a ľudskému zdraviu, vyžadujú špeciálnu formu spracovania / spaťného získavania / recyklingu / uloženia. Takto označené výrobky by sa mali odovzdať na miesto zberu opotrebovanej elektrickej a elektronickej techniky. Informácie o miestach zberuodberu poskytujú miestne úrady zodpovedajúcej elektrickej a elektronickej techniky. Opretná technika môže byť tiež vrátená predajcovi, to v prípade nákupu nového výrobku v množstve nie väčšom ako nová kupovaná technika rovnakého druhu. Tieto zásady sa týkajú výkma Európskej únie. V prípade iných krajín dodržte právne regulácie platné v danej krajine. Odporúča sa kontaktovať distribútora nášho výrobku na danom území.

0003: POZDÁMKY / POKYNY

POZNADZVÁNIE pokynov toto návodú môže viesť nar, k vzniku požiaru, opareniu, úrazu elektrickým prídom, poškodeniu vzrazom a ďalším tlmotným a nehmotným škodám. Dodatočné informácie o výrobných značkách Miledo sú dostupné na: www.kanlux.com

0004: Firma s.p.r.o. Nenese zodpovednosť za následky vyplývajúce z nepodriadenia sa pokynom toto návodu. Firma Apis s.p.r.o. si vyhrazuje právo zavádzať do návodu zmeny - aktuálnu verziu je možné si stiahnuť zo stránok www.kanlux.com.

[illegible][illegible][illegible]